

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ОАО «Мозырьпромстрой»
Жихарев Д.А.



Дефектный акт
Автогрейдер ДЗ-180 инв.№1380

Причины списания:

- Трещины в местах крепления узлов, коррозия;
- Коррозия кабины и других металлических элементов;
- Тормозная система изношена 90%;
- Гидравлическая система (рукава высокого давления, гидравлические линии, насосы НШ, гидрораспределители) требует капитального ремонта;
- АКБ имеют замыкание пластин;
- Электропроводка имеет повреждение изоляции, а также замыкание на корпус;
- Система охлаждения требует 90% замены;
- Шины не пригодны к дальнейшей эксплуатации (остаточный протектор меньше 1мм, боковые порезы, отслаивание корда);
- КПШ, ведущие мосты, двигатель имеют течь масла, износ посадочных мест в местах трения и подшипниковых узлах - необходимость капитального ремонта.

Согласно вышеуказанным причинам восстановление транспортного средства экономически нецелесообразно и техника подлежит списанию.

Начальник участка №2 ППР, землеройной техники
и грузоподъемных механизмов службы
механизации и транспорта



С.А.Пицуков