


УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ОАО «Мозырьпромстрой»
Жихарев Д.А.



Дефектный акт
Бульдозер МП-18-8 инв.№527

Причины списания:

- Искривление, разрывы несущих рам, трещины в местах крепления узлов, коррозия;
- Сквозная коррозия кабин, глушителей и других металлических элементов;
- Двигатель, КПП, ведущий мост имеют износ посадочных мест, выкрашивание зубьев шестерен, течь масла, нарушение геометрии - необходимость проведения капитального ремонта;
- АКБ имеют замыкание пластин;
- Ходовая система гусеницы, опорные катки имеют износ 80%;
- Гидравлическая система (насосы НШ, гидроцилиндры, рукава высокого давления) требует полной замены;
- Система питания (топливный насос, форсунки) требует капитального ремонта.

Согласно вышеуказанным причинам восстановление транспортного средства экономически нецелесообразно и техника подлежит списанию.

Начальник участка №2 ППР, землеройной техники
и грузоподъемных механизмов службы
механизации и транспорта



С.А.Пицуков